



Inspection Auto Gocarz Export - Collection / Classic car

Gocarz France / Catheram / F588CGP

Terminée

Score	62.86%	Non-conformités	1	Actions	0
Réalisé le / Conducted on :				25 Nov 2021 10:05 GMT	
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :				Gocarz France	
Localisation / Location :				1 Firs Close Stafford Angleterre ST17 0DW Royaume-Uni (52.786721726135646, - 2.0781729918369782)	
Immatriculation véhicule / Car registration # :				F588CGP	
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model				Catheram	

Non-conformités

1 échoué

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good



Photo 1




Photo 2




Photo 3




Photo 4




Photo 5




Photo 6



Photo 7



Photo 8




Photo 9




Photo 10




Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14




Photo 15



Photo 16




Photo 17



Photo 18




Photo 19




Photo 20




Photo 21




Photo 22




Photo 23




Photo 24




Photo 25




Photo 26



Photo 27



Photo 28




Photo 29




Photo 30




Photo 31




Photo 32




Photo 33




Photo 34




Photo 35




Photo 36




Photo 37



Photo 38



Photo 39




Photo 40




Photo 41




Photo 42





Photo 43




Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51




Photo 52



Photo 53

Condition des Jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good



Photo 54




Photo 55




Photo 56




Photo 57

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Non visible

Qualité Peinture / Paint condition ?

Bien / Good

Peinture étoilée à plusieurs endroits aile AvG et ArrD

Trace d'accident / Sign of accident ?

non visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No

Condition de la capote / Roof condition (Convertible) ?

Très bien / Very good

Présence de deux couvres tonneaux dont celui d'origine.

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good



Photo 58



Photo 59



Photo 60




Photo 61




Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65




Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69




Photo 70



Photo 71




Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77




Photo 78

Mileage (Miles)

37380

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

No

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?

N/A

Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?

N/A

Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?

Yes

Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?

N/A

Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?

Yes

Eclairage fonctionnel / All lights working ?

Yes



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84




Photo 85




Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89




Photo 90

Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?

Yes

Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?

Yes

Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?

No

Légère trace gravillon sur le pare-brise.



Photo 91



Photo 92



Photo 93

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good

A signaler , un angle du carter aluminium est cassé.




Photo 94




Photo 95




Photo 96



Photo 97




Photo 98



Photo 99




Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103




Photo 104




Photo 105




Photo 106




Photo 107




Photo 108




Photo 109




Photo 110




Photo 111




Photo 112




Photo 113




Photo 114




Photo 115



Photo 116




Photo 117




Photo 118




Photo 119




Photo 120




Photo 121




Photo 122




Photo 123



Photo 124




Photo 125




Photo 126




Photo 127




Photo 128




Photo 129



Photo 130




Photo 131




Photo 132



Photo 133




Photo 134




Photo 135



Photo 136



Photo 137

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

non visible

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

No

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

Yes



Photo 138

Etat des pneus avant / Front tyres condition :

OK



Photo 139



Photo 140

Pneus avant identiques / Front matching tyres ?

Yes

Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :

OK



Photo 141




Photo 142

Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?

Yes

Freins avant / Front brakes

OK

Freins arrière / Rear brakes

OK

Liquide de frein / Brake fluid

OK

Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):

OK




Photo 143



Photo 144




Photo 145




Photo 146




Photo 147




Photo 148

Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)

OK




Photo 149

Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)

N/A

Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)

N/A

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good



Photo 150




Photo 151




Photo 152




Photo 153




Photo 154




Photo 155



Photo 156




Photo 157




Photo 158




Photo 159



Photo 160




Photo 161




Photo 162




Photo 163




Photo 164

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Yes

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Yes

Diagnostic électronique / Electronic Diagnostic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

No

Essai effectué en passager.

Conditions

sec / dry

ville / town roads

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Suspensions (Condition) :

OK

Corrosion / Rust

14.29%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?**Très bien / Very good****Détails localisation corrosion / Rust location details****Non concerné / Not applicable**

Administratif	100%
---------------	------

Nombre de clefs / Number of keys ? 2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?	Yes
Ecrou antivol présent / Locking nut available ?	N/A
HPI check (base de donnée des assurances) :	N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) : Yes



Photo 165



Photo 166

V5 disponible / Available V5 ?	Yes
Date du dernier CT / Last MOT Test date ?	Non Concerné
Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?	Historique Complet véhicule

Signature (for inspectors only)

25 Nov 2021 18:14 GMT



Photo 1



Photo 3




Photo 2




Photo 4



Photo 6



Photo 5



Photo 7




Photo 9



Photo 8



Photo 10



Photo 12




Photo 11



Photo 13



Photo 15




Photo 14



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20




Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31




Photo 33




Photo 32



Photo 35




Photo 37



Photo 39



Photo 34



Photo 36



Photo 38



Photo 41




Photo 40



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45




Photo 46




Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 53



Photo 55



Photo 52



Photo 54



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101




Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114




Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133




Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 139



Photo 138



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147




Photo 149




Photo 148



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 155



Photo 154



Photo 157



Photo 156



Photo 159



Photo 158



Photo 161



Photo 163



Photo 165



Photo 160



Photo 162



Photo 164



Photo 166