



Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France - Clement / Maserati / LK55 XJZ

Terminée

Score	85.19%	Non-conformités	2	Actions	0
Réalisé le / Conducted on :				12 Jan 2022 10:00 GMT	
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :				Gocarz France - Clement	
Localisation / Location :				19 Fleetwood Road Slough Angleterre SL2 5ET Royaume-Uni (51.51421688776711, - 0.5898218564737521)	
Immatriculation véhicule / Car registration # :				LK55 XJZ	
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model				Maserati	

Carrosserie / Bodywork

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

Yes

Loquet de coffre grippé -
Alignement du coffre côté droit à corriger



Photo 105




Photo 106




Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Bien / Good

Véhicule en bon état général, néanmoins dans le détail on remarque :

- Trace par-chocs AVD 10cm
- Rayure profonde aile AVG 2cm
- Micro rayure à polisher aile AVD
- Micro rayure à polisher portière AVG
- Plastique recouvrant la base de rétroviseur à repeindre AVD



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8




Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13




Photo 14



Photo 15



Photo 16




Photo 17



Photo 18




Photo 19




Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28




Photo 29



Photo 30




Photo 31



Photo 32




Photo 33



Photo 34



Photo 35




Photo 36





Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45




Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49




Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57




Photo 58



Photo 59



Photo 60

Condition des Jantes / Rims condition ?

Bien / Good




Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64

Trace d'accident / Sign of accident ?

non visible

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

non visible



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69




Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73




Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78




Photo 79



Photo 80



Photo 81




Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87




Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95




Photo 96



Photo 97




Photo 98




Photo 99




Photo 100



Photo 101




Photo 102



Photo 103



Photo 104

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

Yes

Loquet de coffre grippé -
Alignement du coffre côté droit à corriger



Photo 105




Photo 106




Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Bien / Good

Intérieur en bon état général, dans le détail on remarque :

- Plastiques des touches de commande qui pèle.
- Siège électrique conducteur qui ne fonctionne pas (Probablement fusible).
- Vitre passager qui ne descend pas à l'ouverture de la porte depuis l'extérieur.
- Cuir à hydrater.



Photo 111




Photo 112




Photo 113



Photo 114



Photo 115




Photo 116




Photo 117




Photo 118




Photo 119




Photo 120




Photo 121



Photo 122




Photo 123




Photo 124




Photo 125




Photo 126




Photo 127



Photo 128




Photo 129




Photo 130




Photo 131




Photo 132



Photo 133




Photo 134




Photo 135




Photo 136




Photo 137




Photo 138




Photo 139




Photo 140




Photo 141




Photo 142




Photo 143




Photo 144




Photo 145



Photo 146





Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152




Photo 153




Photo 154




Photo 155




Photo 156




Photo 157



Photo 158



Photo 159




Photo 160




Photo 161




Photo 162




Photo 163



Photo 164



Photo 165




Photo 166




Photo 167




Photo 168




Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172




Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176



Photo 177




Photo 178



Photo 179



Photo 180




Photo 181




Photo 182




Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186




Photo 187




Photo 188




Photo 189




Photo 190




Photo 191




Photo 192




Photo 193




Photo 194






Photo 195



Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200




Photo 201

Mileage (Miles)

106.100 KM

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

No

Néanmoins témoin ampoule grillée à l'allumage des feux (toutes ampoules fonctionnelles).

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?

Yes

Fenêtres électriques fonctionnelles / Electric windows working ?

Yes

Rétro. électriques fonctionnels / Electric mirrors working ?

No

Ne se rabattent pas et les vitres ne pivotent pas.

Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?

Yes

Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?

Yes

Eclairage fonctionnel / All lights working ?

Yes



Photo 202



Photo 203




Photo 204



Photo 205

Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?

Yes

Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?

Yes

Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?

Yes

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

N/A

Etat des pneus avant / Front tyres condition :

OK



Photo 206



Photo 207

Pneus avant identiques / Front matching tyres ?

Yes



Photo 208




Photo 209

Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :

OK



Photo 210



Photo 211

Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?

Yes



Photo 212



Photo 213

Freins avant / Front brakes

OK



Photo 214




Photo 215




Photo 216




Photo 217

Freins arrière / Rear brakes

OK




Photo 218



Photo 219



Photo 220

Liquide de frein / Brake fluid	OK
Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):	OK
Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)	OK
Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)	OK
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)	N/A

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good



Photo 221



Photo 222



Photo 223



Photo 224




Photo 225




Photo 226



Photo 227



Photo 228



Photo 229



Photo 230




Photo 231



Photo 232




Photo 233




Photo 234

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

non visible

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

No

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good




Photo 235



Photo 236




Photo 237



Photo 238




Photo 239




Photo 240



Photo 241




Photo 242




Photo 243




Photo 244




Photo 245



Photo 246



Photo 247



Photo 248



Photo 249




Photo 250



Photo 251



Photo 252



Photo 253



Photo 254




Photo 255



Photo 256




Photo 257



Photo 258



Photo 259



Photo 260



Photo 261



Photo 262



Photo 263



Photo 264




Photo 265



Photo 266



Photo 267

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Yes

☒ Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Diagnostic électronique / Electronic Diagnostic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

No




Photo 268



Photo 269



Photo 270



Photo 271

Essai routier / Test drive

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

Yes

Conditions

humide - pluie / wet - rain

ville / town roads

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Suspensions (Condition) :

à faire vérifier / to be checked

Bruit ARG au passage des ralentisseurs

Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?

Safe

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

No

1 fonctionne

Ecroû antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 272



Photo 273



Photo 274



Photo 275

V5 disponible / Available V5 ?

Yes

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Moins de 6 mois (Less 6mths)

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Présence Carnet + Factures




Photo 276




Photo 277



Photo 278




Photo 279




Photo 280




Photo 281




Photo 282





Photo 283

Signature (for inspectors only)



Clement

12 Jan 2022 17:57 GMT



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 88



Photo 87



Photo 90



Photo 89



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 107




Photo 106



Photo 109



Photo 108



Photo 111



Photo 110



Photo 113



Photo 112



Photo 115



Photo 114



Photo 117



Photo 116



Photo 119



Photo 118



Photo 121



Photo 120



Photo 123



Photo 122



Photo 125



Photo 124



Photo 127



Photo 126



Photo 129



Photo 128



Photo 131



Photo 130



Photo 133



Photo 132



Photo 135



Photo 134




Photo 137



Photo 136



Photo 139



Photo 138



Photo 141



Photo 140



Photo 143




Photo 142



Photo 145



Photo 144



Photo 147



Photo 146



Photo 149



Photo 148



Photo 151



Photo 150



Photo 152



Photo 153



Photo 154




Photo 155



Photo 157



Photo 156



Photo 159



Photo 158



Photo 161



Photo 160



Photo 163



Photo 162



Photo 165



Photo 164



Photo 167



Photo 166



Photo 169



Photo 168



Photo 171



Photo 170



Photo 173



Photo 172



Photo 175



Photo 174



Photo 177



Photo 176



Photo 179



Photo 178



Photo 181



Photo 180



Photo 183



Photo 182



Photo 185




Photo 184



Photo 187



Photo 186



Photo 189



Photo 188



Photo 191



Photo 190




Photo 193



Photo 192



Photo 195



Photo 194



Photo 197



Photo 196



Photo 199



Photo 198



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 205



Photo 204



Photo 207



Photo 206



Photo 209



Photo 208



Photo 211



Photo 210



Photo 213



Photo 212



Photo 215



Photo 214



Photo 217



Photo 216



Photo 219



Photo 218



Photo 221



Photo 220



Photo 223



Photo 222



Photo 225



Photo 224



Photo 227



Photo 226



Photo 229



Photo 228



Photo 231



Photo 230




Photo 233



Photo 232



Photo 235



Photo 234



Photo 237



Photo 236



Photo 239




Photo 238



Photo 241



Photo 240



Photo 242



Photo 243




Photo 244



Photo 245



Photo 246



Photo 248



Photo 247



Photo 249



Photo 250



Photo 251



Photo 252



Photo 253



Photo 254



Photo 255



Photo 256



Photo 257



Photo 258



Photo 259



Photo 260



Photo 261




Photo 262



Photo 263



Photo 264



Photo 265



Photo 266



Photo 267




Photo 268



Photo 269



Photo 270



Photo 271



Photo 272



Photo 273




Photo 274



Photo 275




Photo 276




Photo 277




Photo 278

[illegible]

Photo 279

Factuur

21442
ZAMBACOMBI 17148
0000000

Model Year
per Monthend: 08/11
0000 LAMAF21
0000

Adres:
Pagina: 1

PKB 167
Ervingstraat 106
2110 WILLEMSTAD

Tel: +30 3 838 3400
Fax: +30 3 831 4457
E-mail: info@nibv.kw

Rechnummer: 0079 BT 000408910

Totaal Bed: 5466.00 \$177, Model

Rechnummer	Chassisnr	Kenmerk	Contact receptie	Rechnummer
0000000	ZAMBACOMBI 17148	0	0000	0000000
Modeljaar	COUPE CAMBACORRA	17148/148	Rechnummer	0000

Nr	Factuurwaarde	Omschrijving	Aant.	Eenh.	Eenhedprijs	Bedrag
10000		- OM 90.000-kw				
		Uitvoeren				
84000	51600	Uitvoeren	8	Labor Unit	65,00	760,00
		Som Uitvoeren				760,00
		Onderdelen				
M10201840	51800	Couplet 22 - 30 x 1,8	1		5,50	5,50
M104103	51800	AIR FILTER	1		81,90	81,90
M108814	51800	Oil Filter	1		32,50	32,50
M000708	51800	ACCESSORY BELT	1		34,50	34,50
M00400094	51800	A/C ANTI POLLEN FILTER	1		68,82	68,80
M00300000	51800	CLIP	2		1,00	2,00
M0041400	51800	WINDSHIELD WIPER BLADE	2		27,00	54,00
2004402	51800	SEGMENTARY A SEC	1		8,78	8,78
240100	51800	BULL MOTORE DRAG	7		16,52	115,64
2P2ETROU04999	51800	TUPELA EXTREME HT 5.000 Max	2		18,00	36,00
ABS FLUID						
2002079A	51800	NOVA SR-5 T1666	3,6		17,36	61,73
		Rem Onderdelen				477,98
		Som Invoeren				1.297,98
		Totaal: EBT				1.657,68
		21% BTW				239,78
		Totaal: EBT Incl. BTW				1.897,46

* = per pagina bedragen

Photo 280

[illegible]

Photo 281

[illegible]

Photo 282

