



Inspection Auto Gocarz Export - Collection / Classic car

Gocarz France - Clement / TVR Serie 1 / G723 KUH

Terminée

Score	57.58%	Non-conformités	2	Actions	0
Réalisé le / Conducted on :			9 Jan 2022 10:00 GMT		
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :			Gocarz France - Clement		
Localisation / Location :			Leylands Farm CM11 1LA		
Immatriculation véhicule / Car registration # :			G723 KUH		
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model			TVR Serie 1		

Non-conformités

2 échoués

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids**Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?**

N/A

Mécanique / Mechanic**Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?**

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Véhicule en très bon état général. Dans le détail nous remarquons:

- Un éclat carrosserie sur le capot AVG
- Une baguette chrome défraîchie AVD
- Un caoutchouc de pare-chocs défraîchis ARG



Photo 1



Photo 2




Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6




Photo 7



Photo 8




Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19




Photo 20




Photo 21




Photo 22




Photo 23




Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27




Photo 28




Photo 29



Photo 30



Photo 31




Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35




Photo 36





Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51




Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56




Photo 57




Photo 58




Photo 59



Photo 60




Photo 61



Photo 62




Photo 63




Photo 64



Photo 65




Photo 66



Photo 67

Condition des Jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good




Photo 68




Photo 69




Photo 70




Photo 71

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Visible

Qualité Peinture / Paint condition ?

Bien / Good

Carrosserie en fibre, mesure de l'épaisseur de peinture impossible.
Des traces de peinture sans démontage sont légèrement visibles.

Trace d'accident / Sign of accident ?

non visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79




Photo 80



Photo 81

Condition de la capote / Roof condition (Convertible) ?

Bien / Good

Trace de colle visible jonction carrosserie ARG




Photo 82




Photo 83




Photo 84




Photo 85



Photo 86




Photo 87



Photo 88




Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Bien / Good

Nécessite un bon nettoyage et une hydratation des cuirs - Traces de rouille visible sur moquette derrière le siège conducteur




Photo 95



Photo 96




Photo 97



Photo 98



Photo 99




Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103



Photo 104




Photo 105




Photo 106



Photo 107



Photo 108




Photo 109




Photo 110




Photo 111



Photo 112




Photo 113




Photo 114



Photo 115



Photo 116




Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121




Photo 122




Photo 123




Photo 124



Photo 125




Photo 126




Photo 127




Photo 128



Photo 129










Photo 130





Mileage (Miles)	84401
Témoins allumés / Dashboard lights on ?	No
Klaxon fonctionnel / Horn working ?	Yes
Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?	N/A
Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?	Yes
Remontée lente mais possibilité que ce soit due à la batterie faible.	
Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?	Yes
Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?	N/A
Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?	Yes
Eclairage fonctionnel / All lights working ?	N/A
Les conditions de l'inspection n'ont pas permis de vérifier cette partie.	
Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?	Yes
Prévoir graissage des mécanismes d'ouverture de porte	
Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?	Yes
Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?	Yes



Photo 154




Photo 155



Photo 156

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Soubassements, Chassis / Underbody

0%

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Bien / Good

Les conditions de l'inspection n'ont pas permis de vérifier en détail cette partie néanmoins, les parties échappement et berceau moteurs semblent indemnes de corrosion perforante.

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

non visible

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

No

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

1 failed, 100%

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?	N/A
Etat des pneus avant / Front tyres condition :	OK
Pneus avant identiques / Front matching tyres ?	Yes
Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :	OK
Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?	Yes
Freins avant / Front brakes	OK
Freins arrière / Rear brakes	OK
Liquide de frein / Brake fluid	OK
Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):	OK
Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)	à faire vérifier / to be checked
Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)	N/A
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)	N/A

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good



Photo 157




Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161




Photo 162




Photo 163




Photo 164




Photo 165

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Yes

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Yes

Diagnostic électronique / Electronic Diagnostic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

No

Les conditions de l'inspection n'ont pas permis de vérifier cette partie.

Conditions

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Suspensions (Condition) :

Les conditions de l'inspection n'ont pas permis de vérifier cette partie.

Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?

N/A

Corrosion / Rust

14.29%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?**Très bien / Very good****Détails localisation corrosion / Rust location details****Non concerné / Not applicable**

Nombre de clefs / Number of keys ?

1

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170




Photo 171




Photo 172




Photo 173




Photo 174




Photo 175

V5 disponible / Available V5 ?

Yes



Photo 176



Photo 177

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Non Concerné

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Pas d'historique

Signature (for inspectors only)

Clement

11 Jan 2022 22:01 GMT

Annexe



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18




Photo 19




Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31




Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 117



Photo 119



Photo 116



Photo 118



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142




Photo 143



Photo 144




Photo 145



Photo 147




Photo 149



Photo 146



Photo 148



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157



Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161




Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171




Photo 172




Photo 173




Photo 174



Photo 175




Photo 176




Photo 177