

Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / Ford Shelby 350 convertible /
UBD671G

Complete

Score	92.56%	Flagged items	2	Actions	0
Site conducted				Unanswered	
Réalisé le / Conducted on :				21.09.2022 10:06 BST	
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :				Gocarz France	
Localisation / Location :				Four Want Ways, Summerhouse Lane Watford Angleterre WD25 8DL Royaume-Uni (51.669525612567014, -0.3457537154193881)	
Immatriculation véhicule / Car registration # :				UBD671G	
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model				Ford Shelby 350 convertible	

Flagged items

2 flagged

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

N/A

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Le véhicule présente très bien. Dans le détail nous relevons les imperfections suivantes :

- Légères rayures pare-chocs Arg et aile Arg
- Phénomène de bulles sous peinture localisée aileron , rétroviseurs , bas des ailes arrières
- Bandes blanches apposées aux finitions moyennes
- Qqs rayures avec manque de matières.




Photo 1



Photo 2




Photo 3




Photo 4




Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8




Photo 9



Photo 10



Photo 11




Photo 12




Photo 13



Photo 14




Photo 15




Photo 16



Photo 17




Photo 18




Photo 19



Photo 20



Photo 21




Photo 22



Photo 23



Photo 24




Photo 25




Photo 26



Photo 27




Photo 28




Photo 29




Photo 30




Photo 31




Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35




Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39




Photo 40




Photo 41



Photo 42




Photo 43




Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48




Photo 49



Photo 50




Photo 51




Photo 52



Photo 53




Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59




Photo 60




Photo 61




Photo 62



Photo 63




Photo 64



Photo 65



Photo 66




Photo 67




Photo 68




Photo 69

Condition des Jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Visible

Qualité Peinture / Paint condition ?

Bien / Good

Sur les éléments métalliques , de grosses disparités sur les épaisseurs de peinture + phénomène de bulle sous peinture.



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86




Photo 87



Photo 88




Photo 89



Photo 90



Photo 91




Photo 92



Photo 93



Photo 94




Photo 95

Trace d'accident / Sign of accident ?

Non Visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104




Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108

Photo 109

**Condition du toit ou de la capote / Roof condition
(Convertible) ?**

Très bien / Very good



Photo 110



Photo 111



Photo 112




Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good




Photo 118



Photo 119



Photo 120




Photo 121




Photo 122




Photo 123




Photo 124




Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128




Photo 129



Photo 130




Photo 131




Photo 132



Photo 133




Photo 134




Photo 135




Photo 136



Photo 137



Photo 138




Photo 139




Photo 140




Photo 141




Photo 142




Photo 143




Photo 144




Photo 145




Photo 146




Photo 147




Photo 148




Photo 149



Photo 150




Photo 151




Photo 152




Photo 153




Photo 154



Photo 155




Photo 156




Photo 157




Photo 158




Photo 159




Photo 160




Photo 161




Photo 162




Photo 163




Photo 164




Photo 165




Photo 166




Photo 167




Photo 168



Photo 169



Photo 170




Photo 171



Photo 172




Photo 173

Mileage (Miles)

92143

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

No

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?

N/A

Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?

Yes

Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?

N/A

Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?

N/A

Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?

Yes

Eclairage fonctionnel / All lights working ?

Yes

Éclairage arrière faible - Certaines attaches d'ampoules sont vieillissantes

Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?

Yes

Porte Avd rencontre des difficultés à la fermeture (probablement due à l'épaisseur de joint)

Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?

N/A

Non testées .

Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield -

Yes

windows - mirrors free from cracks ?

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good




Photo 174




Photo 175



Photo 176




Photo 177




Photo 178



Photo 179




Photo 180




Photo 181




Photo 182




Photo 183




Photo 184




Photo 185



Photo 186




Photo 187




Photo 188




Photo 189




Photo 190




Photo 191




Photo 192



Photo 193




Photo 194




Photo 195




Photo 196




Photo 197




Photo 198




Photo 199




Photo 200




Photo 201




Photo 202




Photo 203




Photo 204




Photo 205




Photo 206




Photo 207




Photo 208




Photo 209




Photo 210




Photo 211




Photo 212




Photo 213




Photo 214



Photo 215



Photo 216



Photo 217




Photo 218



Photo 219



Photo 220



Photo 221




Photo 222



Photo 223



Photo 224

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Non Visible

Le propriétaire a aspergé le châssis du véhicule de WD40 juste avant notre venue rendant difficile la distinction entre produit et fuite éventuelle. Néanmoins aucune trace d'huile ou de liquide au sol sous le véhicule.

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

Yes

Corrosion / Rust

100%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?

Très bien / Very good

Détails localisation corrosion / Rust location details

Non concerné / Not applicable

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids		1 flagged, 100%
Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?		N/A
Etat des pneus avant / Front tyres condition :		OK
Pneus avant identiques / Front matching tyres ?		Yes
Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :		OK
Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?		Yes
Freins avant / Front brakes		OK
Freins arrière / Rear brakes		OK
Liquide de frein / Brake fluid		N/A
Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):		OK
Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)		OK
Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)		N/A
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)		N/A

Mécanique / Mechanic

1 flagged, 74.07%

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good



Photo 225




Photo 226



Photo 227



Photo 228



Photo 229




Photo 230



Photo 231



Photo 232




Photo 233



Photo 234



Photo 235




Photo 236



Photo 237




Photo 238




Photo 239




Photo 240



Photo 241




Photo 242

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Transmis par WhatsApp

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Transmis par WhatsApp

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

No

Conditions

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Suspensions (Condition) :

OK

Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?

N/A

Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation

100%

Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car

Yes

Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced

Yes

Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du châssis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantial modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.

Yes

Administratif

100%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 243



Photo 244

V5 disponible / Available V5 ?

Yes

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Non Concerné

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Historique Complet véhicule



Photo 245



Photo 246




Photo 247




Photo 248




Photo 249




Photo 250




Photo 251




Photo 252




Photo 253




Photo 254




Photo 255




Photo 256

21.09.2022 22:27 BST

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45




Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58




Photo 59




Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67




Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121




Photo 122



Photo 123




Photo 124




Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129




Photo 130



Photo 131




Photo 132



Photo 133




Photo 134




Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157



Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161



Photo 162




Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167




Photo 168



Photo 169




Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176




Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182



Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187



Photo 188



Photo 189



Photo 190



Photo 191



Photo 192



Photo 193



Photo 194



Photo 195




Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207



Photo 208



Photo 209




Photo 210



Photo 211



Photo 212



Photo 213



Photo 214



Photo 215



Photo 216




Photo 217



Photo 218



Photo 219



Photo 220



Photo 221



Photo 222



Photo 223



Photo 224



Photo 225




Photo 226




Photo 227



Photo 228



Photo 229



Photo 230



Photo 231



Photo 232



Photo 233



Photo 234



Photo 235



Photo 236



Photo 237



Photo 238



Photo 239



Photo 240



Photo 241



Photo 242



Photo 243



Photo 244

Shelby Automotive Company, Inc.
Marketing Office
18000 Old 100 Road
P.O. Box 100, Detroit, Michigan 48211

1969 GT 350 / ST 500 INDIVIDUAL ORDER No. 1070

Model	Body	Transmission	Color	Paint	Interior	Options
1969 GT 350	2-Door Hardtop	4-Speed	Black	Black	Black	Black

REQUIRED OPTIONAL EQUIPMENT

OPTIONAL EQUIPMENT

SPECIAL INSTRUCTIONS

Robins

Photo 245

SHELBY AUTOMOTIVE CO., INC.

1969 GT 350 / ST 500 INDIVIDUAL ORDER No. 1070

Model	Body	Transmission	Color	Paint	Interior	Options
1969 GT 350	2-Door Hardtop	4-Speed	Black	Black	Black	Black

REQUIRED OPTIONAL EQUIPMENT

OPTIONAL EQUIPMENT

SPECIAL INSTRUCTIONS

Robins

Photo 246




Photo 247




Photo 248




Photo 249




Photo 250

THUNDER ROAD SPEED SHOP LTD			INVOICE	
11217468 IN A HURRY? WE'VE GOT YOU COVERED! 1 MONTH WARRANTY • 1 YEAR PARTS WARRANTY 1 MONTH LABOR • 1 YEAR PARTS WARRANTY 1 MONTH LABOR • 1 YEAR PARTS WARRANTY 1 MONTH LABOR • 1 YEAR PARTS WARRANTY			VAT Registration No. 001 074 95	
Blacklands Motor Co [Blank Box]			08 August 2020 [Blank Box] [Blank Box] [Blank Box]	
Date	Net Amount	Vat Amount		
Parker See Attached Job Sheet	£737.41	£147.49		
Laborer See Attached Job Sheet \$1.65 Hours @ £50.0	£2,592.50	£518.50		
BANK DETAILS Bank: Lloyds Bank PLC Sort Code: 30 99 80 Acc. No.: 41529669				
Job No. 3163 5063 Ring B	Total Net	£3,379.93		
	Total VAT	£561.99		
	Invoice Total	£3,941.92		

Company Registration No. 11217468 Registered Address: 1 Northside House, Bridge Road, Southport, L35 2AF

Photo 251

HUNTER ROAD

SPEED SHOP LTD

UNIVERSITY LITS IN AL CORRAL, UNIT 800 PARKVIEW & BALS PARKWAY TORONTO

BRANDS SALES, SERVICE, REPAIRS, TIRE, WASH, WAXING

TELEPHONE: 366-1678

JOB NO.

DATE

TAX NO.

299 June 2020

Buyer's Name: Woodlands Motor Co.

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

MODEL

YEAR

VEHICLE Shelby GT350

REG. NO.

RELEASE

30 Jan

WORK REQUIRED

Continue build on

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Address:

Photo 252

[illegible]

Photo 253

[illegible]

Photo 254

