

Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / Datsun 260Z / RXP 566R

Complete

Score	91.8%	Flagged items	2	Actions	0
Site conducted		Unanswered			
Réalisé le / Conducted on :		30.09.2022 10:30 BST			
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :		Gocarz France			
Localisation / Location :		26 Tallon Road Brentwood Angleterre CM13 1TJ Royaume-Uni (51.6381327513566, 0.35694937031133134)			
Immatriculation véhicule / Car registration # :		RXP 566R			
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model		Datsun 260Z			

Flagged items

2 flagged

Soubassements, Chassis / Underbody

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Visible

Fuite d'huile modérée au niveau du bas moteur - Travaux seront effectués pour la vente




Photo 212




Photo 213



Photo 214




Photo 215



Photo 216

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Le véhicule présente extrêmement bien.

Dans le détail on remarque :

Leger manque de matière pare-chocs avant caoutchouc au centre.

Leger enfoncement (type coup de porte) aile arg

Fissure légère plastique du clignotant ard



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4




Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14




Photo 15



Photo 16




Photo 17




Photo 18



Photo 19



Photo 20




Photo 21



Photo 22



Photo 23




Photo 24




Photo 25




Photo 26




Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30




Photo 31




Photo 32




Photo 33




Photo 34




Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39




Photo 40



Photo 41




Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45




Photo 46



Photo 47



Photo 48




Photo 49




Photo 50



Photo 51




Photo 52



Photo 53



Photo 54

Condition des jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Visible

Épaisseur de peinture variable selon endroit.

Réparation probable autour de la poignée de porte conducteur et sur le haut droit du capot



Photo 59



Photo 60




Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64




Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70




Photo 71




Photo 77

Photo 72




Photo 78

Photo 73



Photo 79

Photo 74




Photo 80

Photo 75




Photo 81

Photo 76




Photo 82




Photo 83




Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87




Photo 88



Photo 89




Photo 90




Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94




Photo 95




Photo 96




Photo 97



Photo 98

Qualité Peinture / Paint condition ?

Très bien / Very good

Trace d'accident / Sign of accident ?

Non Visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No



Photo 99




Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103



Photo 104



Photo 105




Photo 106




Photo 107




Photo 108




Photo 109



Photo 110



Photo 111

**Condition du toit ou de la capote / Roof condition
(Convertible) ?**

Très bien / Very good

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good

L'intérieur présente très bien .

Prévoir nettoyage des cuirs et du plafond.



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118




Photo 119



Photo 120




Photo 121



Photo 122




Photo 123




Photo 124



Photo 125




Photo 126



Photo 127




Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131




Photo 132



Photo 133




Photo 134




Photo 135



Photo 136




Photo 137



Photo 138




Photo 139




Photo 140




Photo 141



Photo 142



Photo 143




Photo 144




Photo 145





Photo 146



Photo 147



Mileage (Miles)

77942

Attention - Le compteur de vitesse ne fonctionnant pas, il est probable que les derniers kilomètres ne soient pas comptabilisés.

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

No

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?

N/A

Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?

Yes

Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?

Yes

Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?

N/A

Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?

Yes

Eclairage fonctionnel / All lights working ?

Yes

Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?

Yes

Nécessite un huilage

Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?

Yes

Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?

Yes




Photo 154



Photo 155




Photo 156

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good



Photo 157




Photo 158




Photo 159




Photo 160



Photo 161



Photo 162




Photo 163




Photo 164



Photo 165




Photo 166



Photo 167



Photo 168




Photo 169



Photo 170




Photo 171




Photo 172




Photo 173




Photo 174




Photo 175



Photo 176




Photo 177




Photo 178




Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182




Photo 183




Photo 184




Photo 185




Photo 186




Photo 187




Photo 188




Photo 189




Photo 190




Photo 191



Photo 192




Photo 193




Photo 194



Photo 195




Photo 196




Photo 197




Photo 198




Photo 199



Photo 200




Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205




Photo 206




Photo 207




Photo 208



Photo 209



Photo 210




Photo 211

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Visible

Fuite d'huile modérée au niveau du bas moteur - Travaux seront effectués pour la vente



Photo 212




Photo 213



Photo 214



Photo 215



Photo 216

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

Yes

Corrosion / Rust

100%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?**Très bien / Very good****Détails localisation corrosion / Rust location details****Chassis / Basement**

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids		100%
Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?	Yes	
Etat des pneus avant / Front tyres condition :	OK	
  Photo 217 Photo 218		
Pneus avant identiques / Front matching tyres ?	Yes	
Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :	OK	
  Photo 219 Photo 220		
Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?	Yes	
Freins avant / Front brakes	OK	
Cf vidéo		
Freins arrière / Rear brakes	OK	
Liquide de frein / Brake fluid	OK	
Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):	OK	
Aucune huile sur la courroie		
Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)	OK	
Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)	N/A	
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)	N/A	

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Bien / Good




Photo 221



Photo 222



Photo 223



Photo 224




Photo 225




Photo 226




Photo 227




Photo 228




Photo 229




Photo 230




Photo 231




Photo 232




Photo 233



Photo 234




Photo 235



Photo 236



Photo 237




Photo 238




Photo 239




Photo 240




Photo 241




Photo 242



Photo 243




Photo 244

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Transmis par WhatsApp

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Transmis par WhatsApp

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

Yes

Conditions	sec / dry ville / town roads autoroute / motor way 10 - 15 min
Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :	OK
Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :	OK
Boîte souple - Enclenchement des vitesses viriles	
Suspensions (Condition) :	OK
Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?	Safe

Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation		100%
Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car	Yes	
Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced	Yes	
Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du châssis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantial modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.	Yes	

Administratif

55.56%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

Yes

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 245




Photo 246



Photo 247




Photo 248



Photo 249

V5 disponible / Available V5 ?

Yes




Photo 250



Photo 251

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Non Concerné

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Présence Carnet

Clément
30.09.2022 19:45 BST

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20




Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144




Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 159



Photo 160



Photo 161



Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176



Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182



Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187



Photo 188



Photo 189



Photo 190



Photo 191



Photo 192



Photo 193



Photo 194



Photo 195



Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207




Photo 208



Photo 209



Photo 210



Photo 211



Photo 212



Photo 213



Photo 214



Photo 215



Photo 216



Photo 217



Photo 218



Photo 219



Photo 220



Photo 221



Photo 222



Photo 223



Photo 224



Photo 225



Photo 226



Photo 227



Photo 228



Photo 229



Photo 230



Photo 231



Photo 232



Photo 233



Photo 234



Photo 235



Photo 236



Photo 237



Photo 238



Photo 239



Photo 240



Photo 241



Photo 242



Photo 243



Photo 244



Photo 245



Photo 246



Photo 247



Photo 248



Photo 249




Photo 250

V5C-D119

Vehicle details

A. Registration RKP 5668
Document reference number 3228 844 2557

B. Date of first registration 14 03 2017
C. Date of last registration 14 03 2017
D. Date of first registration 14 03 2017
E. Date of last registration 14 03 2017
F. Date of first registration 14 03 2017
G. Date of last registration 14 03 2017

H. Make ROK
I. Model SPORTS
J. Variant HISTORIC VEHICLE
K. Year of first registration 14 03 2017
L. Year of last registration 14 03 2017
M. Year of first registration 14 03 2017
N. Year of last registration 14 03 2017
O. Year of first registration 14 03 2017
P. Year of last registration 14 03 2017
Q. Year of first registration 14 03 2017
R. Year of last registration 14 03 2017
S. Year of first registration 14 03 2017
T. Year of last registration 14 03 2017
U. Year of first registration 14 03 2017
V. Year of last registration 14 03 2017
W. Year of first registration 14 03 2017
X. Year of last registration 14 03 2017
Y. Year of first registration 14 03 2017
Z. Year of last registration 14 03 2017

1 Change my vehicle details - Only fill in details to be corrected or changed

2 Selling or transferring my vehicle to a new keeper - See a notice

3 New

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Photo 251