



Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / Triumph GT6 / KXC 230H

Complete

Score	89.34%	Flagged items	2	Actions	0
Site conducted	Unanswered				
Réalisé le / Conducted on :	02.10.2022 09:52 BST				
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :	Gocarz France				
Localisation / Location :	Over The Hill House, Durham Road Houghton Le Spring Angleterre DH4 4NW Royaume-Uni (54.85374677999916, -1.4594861125316085)				
Immatriculation véhicule / Car registration # :	KXC 230H				
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model	Triumph GT6				

Flagged items

2 flagged

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Administratif

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Pas d'historique

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Le véhicule présente très bien dans son ensemble. Dans le détail nous remarquons :

- Des traces d'oxydation sur les chromes de manières général y compris les ouïes latérales.
- Des résidus de colle dans la calandre en son centre.
- Un joint craquelé feu arrière droit.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6




Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11




Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16



Photo 17



Photo 18




Photo 19



Photo 20




Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24




Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28




Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32




Photo 33



Photo 34




Photo 35




Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42




Photo 43




Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53




Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57




Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62




Photo 63




Photo 64




Photo 65



Photo 66



Photo 67

Condition des Jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good




Photo 68




Photo 69




Photo 70



Photo 71

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Visible

- Des projections de peinture sont visibles sur l'ensemble des joints de vitre et pare-brise.

- Peinture donnant un léger effet gondolé sur les portes.

- Coulures dans les passages de roues

Qualité Peinture / Paint condition ?

Moyen / Medium



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83




Photo 84




Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90




Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97




Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102




Photo 103



Photo 104




Photo 105



Photo 106




Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110




Photo 111

Trace d'accident / Sign of accident ?

Non Visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118




Photo 119




Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123




Photo 124



Photo 125




Photo 126




Photo 127

Condition du toit ou de la capote / Roof condition (Convertible) ?

Très bien / Very good

Légère point de rouille évacuation eau toit arrière droit



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good



Photo 133



Photo 134



Photo 135




Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147




Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151




Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155




Photo 156



Photo 157




Photo 158




Photo 159



Photo 160



Photo 161

Mileage (Miles)

807

Attention mileage depuis le rebuild moteur




Photo 162

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

No

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?	N/A
Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?	Yes
Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?	N/A
Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?	N/A
Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?	Yes
Eclairage fonctionnel / All lights working ?	Yes
Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?	Yes
Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?	Yes
Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?	Yes
Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?	N/A

Soubassements, Chassis / Underbody

88.89%

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174




Photo 175




Photo 176




Photo 177




Photo 178

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Non Visible

Présence huile moteur ancienne bas moteur

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

No

Corrosion / Rust

100%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?

Très bien / Very good

Détails localisation corrosion / Rust location details

Non concerné / Not applicable

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

100%

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

Yes



Photo 179




Photo 180

Etat des pneus avant / Front tyres condition :

OK



Photo 181



Photo 182

Pneus avant identiques / Front matching tyres ?

Yes

Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :

OK



Photo 183



Photo 184

Pneus arrière identiques / Rear matching tyres ?

Yes

Freins avant / Front brakes

OK




Photo 185




Photo 186

Freins arrière / Rear brakes

OK

Liquide de frein / Brake fluid

OK

Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):

OK

Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)

OK



Photo 187

Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)	N/A
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)	N/A

Mécanique / Mechanic

1 flagged, 85.71%

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good




Photo 188



Photo 189




Photo 190



Photo 191




Photo 192



Photo 193




Photo 194




Photo 195




Photo 196




Photo 197



Photo 198




Photo 199




Photo 200




Photo 201



Photo 202




Photo 203




Photo 204




Photo 205




Photo 206




Photo 207

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Transmis par WhatsApp

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Transmis par WhatsApp

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

Yes

Conditions

sec / dry

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises,

OK

vibrations, smoke) :

Fumée blanche au démarrage à l'accélération

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :	OK
Suspensions (Condition) :	OK
Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?	Safe

Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation

100%

Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car

Yes

Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced

Yes

Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du châssis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantial modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.

Yes

Administratif

1 flagged, 44.44%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 208



Photo 209

V5 disponible / Available V5 ?

Yes



Photo 210



Photo 211



Photo 212




Photo 213

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Non Concerné

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Pas d'historique

Clement
02.10.2022 16:52 BST

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157



Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161



Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176



Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182



Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187



Photo 188



Photo 189



Photo 190



Photo 191



Photo 192



Photo 193




Photo 194



Photo 195



Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207



Photo 208



Photo 209




Photo 210



Photo 211



Photo 212




Photo 213