



Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / Vw Campervan / ADE81J

Complete

Score	88.53%	Flagged items	2	Actions	0
Site conducted		Unanswered			
Réalisé le / Conducted on :		10.11.2022 10:44 GMT			
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :		Gocarz France			
Localisation / Location :		The Old Motorhouse, Andover Road Whitchurch Angleterre RG28 7RL Royaume-Uni (51.22648264899413, -1.345323183218899)			
Immatriculation véhicule / Car registration # :		ADE81J			
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model		Vw Campervan			

Flagged items

2 flagged

Soubassements, Chassis / Underbody

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Possible

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Bien / Good

Le véhicule présente bien et a bénéficié d'une restauration.

Dans le détail on observe :

- Légères bulles de corrosion à plusieurs endroits (cf photo)
- Pare-chocs arr légèrement gondolé
- Aile Arg légèrement tordue avec manque de matière peinture + bulle corrosion.



Photo 1



Photo 2



Photo 3




Photo 4




Photo 5



Photo 6




Photo 7




Photo 8




Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14




Photo 15




Photo 16




Photo 17




Photo 18




Photo 19




Photo 20




Photo 21




Photo 22




Photo 23




Photo 24




Photo 25




Photo 26




Photo 27



Photo 28




Photo 29




Photo 30




Photo 31




Photo 32




Photo 33



Photo 34



Photo 35




Photo 36



Photo 37




Photo 38




Photo 39



Photo 40



Photo 41




Photo 42




Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46




Photo 47



Photo 48



Photo 49




Photo 50



Photo 51




Photo 52




Photo 53



Photo 54




Photo 55




Photo 56




Photo 57




Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61




Photo 62




Photo 63




Photo 64



Photo 65




Photo 66



Photo 67




Photo 68




Photo 69



Photo 70




Photo 71

Condition des Jantes / Rims condition ?

Très bien / Very good




Photo 72



Photo 73



Photo 74




Photo 75

Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?

Visible

Qualité Peinture / Paint condition ?

Bien / Good



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87




Photo 88



Photo 89




Photo 90



Photo 91




Photo 92




Photo 93



Photo 94




Photo 95




Photo 96



Photo 97



Photo 98




Photo 99



Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103




Photo 104




Photo 105



Photo 106




Photo 107




Photo 108




Photo 109




Photo 110



Photo 111




Photo 112




Photo 113



Photo 114




Photo 115

Trace d'accident / Sign of accident ?

Non Visible

Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?

No



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119

Condition du toit ou de la capote / Roof condition (Convertible) ?

Très bien / Very good

Leger trou nécessitant réparation




Photo 120



Photo 121




Photo 122



Photo 123




Photo 124



Photo 125



Photo 126




Photo 127




Photo 128



Photo 129




Photo 130




Photo 131




Photo 132




Photo 133



Photo 134




Photo 135




Photo 136



Photo 137




Photo 138




Photo 139



Photo 140




Photo 141



Photo 142




Photo 143



Photo 144



Photo 145




Photo 146



Photo 147

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good

- Deux légers trous plancher avant
- Corrosion derrière siège conducteur suite liquide de frein trop rempli



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154




Photo 155




Photo 156



Photo 157




Photo 158




Photo 159




Photo 160




Photo 161



Photo 162




Photo 163



Photo 164




Photo 165




Photo 166



Photo 167




Photo 168




Photo 169



Photo 170




Photo 171




Photo 172




Photo 173



Photo 174




Photo 175



Photo 176



Photo 177




Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182



Photo 183




Photo 184



Photo 185



Photo 186




Photo 187

Mileage (Miles)

29040

Témoins allumés / Dashboard lights on ?	No
Klaxon fonctionnel / Horn working ?	Yes
Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?	N/A
Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?	Yes
Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?	Yes
Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?	N/A
Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?	Yes
Eclairage fonctionnel / All lights working ?	Yes
Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?	Yes
Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?	Yes
Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?	Yes
	
Photo 188	
Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?	N/A

Soubassements, Chassis / Underbody

1 flagged, 55.56%

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Bien / Good

Châssis disposant d'une protection contre la rouille




Photo 189




Photo 190



Photo 191



Photo 192




Photo 193




Photo 194




Photo 195




Photo 196



Photo 197



Photo 198




Photo 199



Photo 200




Photo 201




Photo 202




Photo 203




Photo 204




Photo 205




Photo 206




Photo 207




Photo 208




Photo 209




Photo 210




Photo 211




Photo 212




Photo 213




Photo 214




Photo 215




Photo 216




Photo 217

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

Possible

Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse

No

Corrosion / Rust

66.67%

Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?

Bien / Good


Détails localisation corrosion / Rust location details

Carrosserie / Bodywork

Pare-chocs / Bumpers

Chassis / Basement

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids		100%
Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?	Yes	
Etat des pneus avant / Front tyres condition :	OK	
Pneus avant identiques / Front matching tyres ?	Yes	
Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :	OK	
Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?	Yes	
Freins avant / Front brakes	OK	
Freins arrière / Rear brakes	OK	
Liquide de frein / Brake fluid	OK	
Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):	OK	
Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)	OK	
Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)	N/A	
Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)	N/A	

Mécanique / Mechanic	1 flagged, 89.29%
Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?	Yes
Etat général baie moteur / General condition engine bay ?	Bien / Good
 Photo 218  Photo 219  Photo 220  Photo 221  Photo 222  Photo 223	
 Photo 224  Photo 225  Photo 226  Photo 227	
Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)	Transmis par WhatsApp
Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas	Transmis par WhatsApp
Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?	N/A
Essai routier / Test drive	100%
Véhicule roulant / Car running ?	Yes
Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?	Yes
Conditions	humide - pluie / wet - rain ville / town roads 10 - 15 min
Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :	OK
Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :	OK
Suspensions (Condition) :	OK
Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?	Safe

Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation

100%

Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car

Yes

Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced

Yes

Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du châssis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantial modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.

Yes

Administratif

66.67%

Nombre de clefs / Number of keys ?

1

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 228



Photo 229



Photo 230



Photo 231



Photo 232

V5 disponible / Available V5 ?

Yes




Photo 233




Photo 234

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Non Concerné

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Présence Factures




Photo 235



Photo 236



Photo 237



Photo 238



Photo 239




Photo 240



Photo 241



Photo 242



Photo 243





Photo 244



Clement
10.11.2022 18:24 GMT

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29




Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42




Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128




Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142




Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157




Photo 158



Photo 159



Photo 160




Photo 161



Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165




Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176



Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182



Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187



Photo 188



Photo 189



Photo 190




Photo 191



Photo 192



Photo 193



Photo 194



Photo 195



Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207




Photo 208




Photo 209



Photo 210



Photo 211



Photo 212



Photo 213



Photo 214



Photo 215



Photo 216



Photo 217



Photo 218



Photo 219



Photo 220



Photo 221



Photo 222



Photo 223



Photo 224



Photo 225



Photo 226



Photo 227



Photo 228



Photo 229



Photo 230



Photo 231



Photo 232

Photo 233

Photo 234




Photo 235




Photo 236




Photo 237




Photo 238




Photo 239




Photo 240




Photo 241



Photo 242




Photo 243




Photo 244