



Inspection Auto Gocarz

Gocarz France - Clement / Bentley Arnage / DK09
BRV

[Terminer](#)

Score	89.66%	Éléments défailants	2	Actions	0
Réalisé le / Conducted on :		19th Jan, 2021 10:30 AM GMT			
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :		Gocarz France - Clement			
Localisation / Location :		(51.942377067585305, 1.0862565839184013)			
Immatriculation véhicule / Car registration # :		DK09 BRV			
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model		Bentley Arnage			

Éléments défectueux

2 échoués

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Intérieur - Electronique / Interior - Electronics

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

Yes



Photo 255



Photo 256



Photo 257

Carrosserie / Bodywork

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Plusieurs rayures légères de surfaces localisées à l'avant droit sur pare-chocs et capot. Présence également de ce type de rayures sur le coffre. Rien de profond, nécessite un polissage léger.

Pare-chocs arrière non aligné sur les ailes

Jantes en très bon état

Un léger enfoncement pouvant correspondre à un coup de porte sur l'aile arrière droite sur les lignes jumelles -



Photo 1



Photo 2




Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14




Photo 15




Photo 16



Photo 17




Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36





Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57




Photo 58




Photo 59




Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68




Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78




Photo 79	Photo 80	Photo 81	Photo 82	Photo 83	Photo 84
Trace d'accident / Sign of accident ?					non visible
Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?					non visible
Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?					No

Aucune déformations - Attention néanmoins possibilité d'eau stagnante à certains endroits



Photo 85




Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89




Photo 90



Photo 91




Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95




Photo 96




Photo 97




Photo 98

Soubassements, Chassis / Underbody

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good




Photo 99




Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103



Photo 104




Photo 105




Photo 106




Photo 107




Photo 108




Photo 109




Photo 110




Photo 111




Photo 112




Photo 113



Photo 114




Photo 115




Photo 116




Photo 117




Photo 118




Photo 119




Photo 120




Photo 121




Photo 122




Photo 123




Photo 124




Photo 125




Photo 126




Photo 127




Photo 128




Photo 129




Photo 130

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

non visible

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

100%

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

Yes



Photo 131



Photo 132



Photo 133

Etat des pneus avant / Front tyres condition :

OK

Le vendeur s'engage à les changer pour la vente




Photo 134



Photo 135




Photo 136



Photo 137

Pneus avant identiques / Front matching tyres ?

Yes

Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :

OK




Photo 138




Photo 139

Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?

Yes

Freins avant / Front brakes

OK

Peinture noire sur les étriers avant qui s'écaille.



Photo 140



Photo 141




Photo 142




Photo 143



Photo 144

Freins arrière / Rear brakes

OK




Photo 145




Photo 146




Photo 147



Photo 148




Photo 149

Liquide de frein / Brake fluid

N/A

Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):

N/A

Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)

OK




Photo 150




Photo 151




Photo 152




Photo 153

Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)

N/A

Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)

N/A

Mécanique / Mechanic

1 failed, 81.82%

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Peinture qui s'écaille légèrement sur deux endroits -




Photo 154



Photo 155




Photo 156




Photo 157



Photo 158



Photo 159




Photo 160




Photo 161




Photo 162




Photo 163



Photo 164




Photo 165




Photo 166




Photo 167




Photo 168




Photo 169




Photo 170




Photo 171

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good

☒ Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

☒ Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Diagnostic électronique / Electronic Diagnostic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Essai routier / Test drive

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

Yes

Conditions

humide - pluie / wet - rain

ville / town roads

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

OK

Suspensions (Condition) :

OK

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Bien / Good

Les deux commandes électriques du siège arrière gauche ne fonctionnent pas.

Une des deux commandes électriques du siège arrière droit ne fonctionne pas

Le vendeur assure rectifier ces éléments pour la vente.

Position 2 du sièges chauffant arrière gauche fragile.

Les vitres avant ne sont pas teintées dans la masse et présentent des films.

La télécommande du GPS ne fonctionne pasfonctionnnProbablement pile HS, mais possibilité que ce soit autre chose.

Les inserts bois présentent des réparations sur le tranchant. Laws reparations ne sont là visibles portes fermées. Le panneau de porte arrière gauche présente un léger jeu en bas.



Photo 172



Photo 173




Photo 174



Photo 175




Photo 176




Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180




Photo 181




Photo 182




Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187




Photo 188




Photo 189



Photo 190




Photo 191



Photo 192



Photo 193




Photo 194



Photo 195




Photo 196




Photo 197



Photo 198




Photo 199



Photo 200



Photo 201





Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207



Photo 208




Photo 209



Photo 210



Photo 211



Photo 212



Photo 213



Photo 214



Photo 215




Photo 216




Photo 217




Photo 218



Photo 219




Photo 220




Photo 221




Photo 222




Photo 223



Photo 224




Photo 225



Photo 226




Photo 227




Photo 228




Photo 229




Photo 230




Photo 231




Photo 232




Photo 233




Photo 234




Photo 235




Photo 236



Photo 237




Photo 238



Photo 239




Photo 240



Photo 241




Photo 242




Photo 243



Photo 244




Photo 245



Photo 246




Photo 247




Photo 248




Photo 249








Photo 250




Photo 251




Photo 252



Photo 253



Photo 254

Mileage (Miles)

22147

Témoins allumés / Dashboard lights on ?

Yes



Photo 255



Photo 256



Photo 257

Klaxon fonctionnel / Horn working ?

Yes

Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?

Yes

Fenêtres électriques fonctionnelles / Electric windows working ?

Yes

Réto. électriques fonctionnels / Electric mirrors working ?

Yes

Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?

Yes

Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?

Yes

Eclairage fonctionnel / All lights working ?

Yes

Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?

Yes

Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?

Yes

Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?

Yes

Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?

N/A

Administratif

80%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

N/A

Une seule clé essayée.

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

Yes

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes

V5 disponible / Available V5 ?

Yes


Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Moins de 6 mois (Less 6mths)

☒ Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

☐ CERFA cession rempli / French certificate of sale filled-up ?

Signature (for inspectors only)



19th Jan, 2021 5:44 PM GMT

Annexe



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26




Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 42



Photo 41



Photo 43



Photo 45



Photo 47



Photo 44



Photo 46



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58




Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101




Photo 102



Photo 103




Photo 104



Photo 105




Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128




Photo 129




Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137




Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 156

Photo 155



Photo 157



Photo 159



Photo 161



Photo 158



Photo 160





Photo 163

Photo 162



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174



Photo 175



Photo 176



Photo 177



Photo 178



Photo 179



Photo 180



Photo 181



Photo 182




Photo 183



Photo 184



Photo 185



Photo 186



Photo 187



Photo 188



Photo 189



Photo 190



Photo 191



Photo 192



Photo 193



Photo 194



Photo 195



Photo 196



Photo 197



Photo 198



Photo 199



Photo 200



Photo 201



Photo 202



Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207



Photo 208




Photo 209



Photo 210



Photo 211



Photo 212



Photo 214



Photo 213



Photo 216



Photo 215



Photo 217



Photo 219



Photo 221



Photo 218



Photo 220




Photo 222



Photo 223



Photo 224



Photo 225



Photo 226



Photo 227




Photo 228



Photo 229



Photo 230




Photo 231



Photo 232




Photo 233






Photo 235

Photo 234



Photo 236



Photo 237




Photo 238




Photo 239




Photo 240



Photo 241



Photo 242



Photo 243



Photo 244



Photo 245



Photo 246



Photo 247



Photo 248



Photo 249



Photo 250



Photo 251



Photo 252




Photo 253



Photo 254



Photo 255




Photo 256



Photo 257