



## Inspection Auto Gocarz

Gocarz France - Clement / Vw Campervan / 494 XUV

Terminée

|                                                  |        |                                                                                                                                     |   |         |   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|
| Résultat                                         | 82.61% | Éléments échoués                                                                                                                    | 4 | Actions | 0 |
| Réalisé le / Conducted on :                      |        | 28th Jun, 2021 10:00 AM BST                                                                                                         |   |         |   |
| Nom de l'inspecteur / Inspector's name :         |        | Gocarz France - Clement                                                                                                             |   |         |   |
| Localisation / Location :                        |        | Friends Meeting House, The Street<br>Norwich<br>Angleterre<br>NR10 5AF<br>Royaume-Uni<br>(52.75701974726225,<br>1.3214659165798412) |   |         |   |
| Immatriculation véhicule / Car registration # :  |        | 494 XUV                                                                                                                             |   |         |   |
| Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model |        | Vw Campervan                                                                                                                        |   |         |   |

## Éléments échoués

4 échoués

Mécanique / Mechanic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

Mécanique / Mechanic

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

N/A

Véhicule collection en storage -

Démarrage du véhicule par le vendeur.

Marche avant / Marche arrière / Moteur tournant

Mécanique / Mechanic

Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?

N/A

Administratif

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Expiré

Exception véhicule de collection

## Carrosserie / Bodywork

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

Véhicule de collection en très bonne condition.

Dans le détail nous remarquons :

Légère corrosion grilles de ventilation

Légère corrosion à l'intérieur de l'optique avant droit

Légère corrosion angles de porte latérale



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5




Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9




Photo 10




Photo 11



Photo 12




Photo 13




Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19




Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26




Photo 27




Photo 28



Photo 29




Photo 30



Photo 31




Photo 32



Photo 33




Photo 34




Photo 35



Photo 36







Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44




Photo 45




Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49




Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55




Photo 56



Photo 57



Photo 58




Photo 59




Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69




Photo 70




Photo 71




Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75








Photo 76



Photo 77



Photo 78



| Photo 79                                                                                                                      | Photo 80 | Photo 81 | Photo 82 | Photo 83 | Photo 84    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Trace d'accident / Sign of accident ?                                                                                         |          |          |          |          | non visible |
| Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?                                                                                        |          |          |          |          | non visible |
| Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ? |          |          |          |          | No          |
| Non concerné                                                                                                                  |          |          |          |          |             |

Soubassements, Chassis / Underbody

Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?

Très bien / Very good





Photo 85




Photo 86




Photo 87




Photo 88




Photo 89




Photo 90



Photo 91



Photo 92




Photo 93



Photo 94




Photo 95




Photo 96



Photo 97




Photo 98



Photo 99




Photo 100




Photo 101




Photo 102




Photo 103




Photo 104




Photo 105




Photo 106




Photo 107




Photo 108




Photo 109




Photo 110




Photo 111




Photo 112




Photo 113




Photo 114



Photo 115




Photo 116




Photo 117




Photo 118




Photo 119




Photo 120




Photo 121




Photo 122




Photo 123




Photo 124




Photo 125

Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?

non visible

## Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

100%

Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?

Yes



Photo 126

Etat des pneus avant / Front tyres condition :

OK



Photo 127



Photo 128

Pneus avant identiques / Front matching tyres ?

Yes

Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :

OK



Photo 129



Photo 130

Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?

Yes

Freins avant / Front brakes

N/A

Freins arrière / Rear brakes

N/A

Liquide de frein / Brake fluid

N/A

Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):

OK

Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)

OK

Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)

N/A

Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)

N/A



## Mécanique / Mechanic

3 failed, 50%

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good



Photo 131




Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136




Photo 137



Photo 138




Photo 139

☒ Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

☒ Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

## Diagnostic électronique / Electronic Diagnostic

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

N/A

## Essai routier / Test drive

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?

N/A

Véhicule collection en storage -

Démarrage du véhicule par le vendeur.

Marche avant / Marche arrière / Moteur tournant

Conditions

sec / dry

10 - 15 min

Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

N/A

Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :

N/A

Suspensions (Condition) :

N/A

Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?

N/A

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Très bien / Very good




Photo 140



Photo 141




Photo 142




Photo 143




Photo 144



Photo 145



Photo 146




Photo 147




Photo 148



Photo 149



Photo 150




Photo 151



Photo 152




Photo 153




Photo 154



Photo 155



Photo 156




Photo 157




Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161



Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166




Photo 167



Photo 168



Photo 169




Photo 170




Photo 171




Photo 172




Photo 173



Photo 174



Photo 175




Photo 176




Photo 177




Photo 178




Photo 179




Photo 180



Photo 181






Photo 182

Photo 183

Photo 184

Photo 185

Photo 186

Photo 187



Photo 188



Photo 189




Photo 190




Photo 191



Photo 192



Photo 193




Photo 194




Photo 195




Photo 196



Photo 197



Photo 198




Photo 199




Photo 200




Photo 201



Photo 202




Photo 203



Photo 204



Photo 205



Photo 206



Photo 207




Photo 208



Photo 209



Photo 210




Photo 211

**Mileage (Miles)**

23422

**Témoins allumés / Dashboard lights on ?**

N/A

**Klaxon fonctionnel / Horn working ?**

Yes

**Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?**

N/A

**Fenêtres électriques fonctionnelles / Electric windows working ?**

N/A

**Rétro. électriques fonctionnels / Electric mirrors working ?**

N/A

**Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?**

N/A

**Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?**

Yes

**Eclairage fonctionnel / All lights working ?**

Yes

**Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?**

Yes

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?                        | Yes |
| Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ? | Yes |
| Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?                                                      | Yes |



## Administratif

1 failed, 100%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

N/A

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes

V5 disponible / Available V5 ?

Yes

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?


Expiré

Exception véhicule de collection

☒ Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

☒ CERFA cession rempli / French certificate of sale filled-up ?

## Signature (for inspectors only)



28th Jun, 2021 2:28 PM BST

## Annexe



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 9



Photo 8



Photo 10



Photo 12





Photo 11



Photo 14



Photo 13



Photo 16



Photo 15



Photo 18



Photo 17



Photo 20



Photo 19



Photo 22



Photo 21



Photo 24



Photo 23



Photo 26



Photo 25



Photo 28



Photo 27



Photo 30





Photo 29



Photo 32



Photo 31



Photo 34



Photo 33



Photo 36



Photo 35



Photo 38



Photo 37



Photo 40




Photo 39



Photo 42



Photo 41



Photo 44



Photo 43




Photo 46



Photo 45



Photo 48





Photo 47



Photo 50



Photo 49



Photo 52



Photo 51



Photo 54



Photo 53



Photo 56



Photo 55



Photo 58



Photo 57



Photo 60



Photo 59



Photo 62



Photo 61



Photo 64



Photo 63



Photo 66





Photo 65



Photo 68



Photo 67



Photo 70



Photo 69



Photo 72



Photo 71



Photo 74



Photo 73



Photo 76



Photo 75



Photo 78



Photo 77



Photo 80



Photo 79



Photo 82



Photo 81



Photo 84





Photo 83




Photo 86



Photo 85



Photo 88



Photo 87



Photo 90



Photo 89



Photo 92



Photo 91



Photo 94



Photo 93



Photo 96





Photo 95



Photo 98



Photo 97



Photo 100



Photo 99



Photo 102





Photo 101



Photo 104



Photo 103



Photo 106



Photo 105



Photo 108



Photo 107



Photo 110



Photo 109



Photo 112



Photo 111



Photo 114





Photo 113



Photo 116



Photo 115



Photo 118



Photo 117



Photo 120





Photo 119



Photo 122



Photo 121



Photo 124



Photo 123



Photo 126



Photo 125



Photo 128



Photo 127



Photo 130



Photo 129



Photo 132





Photo 131



Photo 134



Photo 133



Photo 136



Photo 135



Photo 138





Photo 137



Photo 140



Photo 139



Photo 142



Photo 141



Photo 144




Photo 143



Photo 146



Photo 145



Photo 148



Photo 147



Photo 150





Photo 149



Photo 152



Photo 151




Photo 154




Photo 153







Photo 155



Photo 157

Photo 156



Photo 158



Photo 160



Photo 162



Photo 159



Photo 164



Photo 161



Photo 166



Photo 163







Photo 165



Photo 167



Photo 168



Photo 170



Photo 172



Photo 169



Photo 171



Photo 173



Photo 174



Photo 176



Photo 175



Photo 178



Photo 177



Photo 180





Photo 179



Photo 182



Photo 181



Photo 184







Photo 183



Photo 185



Photo 187

Photo 186



Photo 188



Photo 190



Photo 189



Photo 192



Photo 191



Photo 194







Photo 193



Photo 195



Photo 196



Photo 198




Photo 200



Photo 202

Photo 197



Photo 199



Photo 201



Photo 204



Photo 206



Photo 208





Photo 203



Photo 210



Photo 205



Photo 207



Photo 209



Photo 211