



## Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / BMW Z4 / JM07MUS (Private Plate)

Complete

Score	95.08%	Flagged items	1	Actions	0
Site conducted	Unanswered				
Réalisé le / Conducted on :	07.09.2022 10:01 BST				
Nom de l'inspecteur / Inspector's name :	Gocarz France				
Localisation / Location :	4 Rudland Road Bexleyheath Angleterre DA7 6DD Royaume-Uni (51.46058565566144, 0.1546278020545688)				
Immatriculation véhicule / Car registration # :	JM07MUS (Private Plate)				
Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model	BMW Z4				

**Flagged items**

1 flagged

Consommables & Fluides / Consumables & Fluids

**Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?**

N/A

Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Très bien / Very good

- Véhicule en très bon état général. Dans le détail on remarque :

- Leger décalage pare-chocs Avd
- Leger enfoncement aile AVD
- Microrayures légères à divers endroits (plus prononcé pare-chocs Arr)



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28




Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50




Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56

**Condition des jantes / Rims condition ?**

Très bien / Very good



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60

**Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?**

Possible

Portière AVG possibilité repeinte car épaisseur de peinture différente. - Invisible a l'œil nu

**Qualité Peinture / Paint condition ?**

Très bien / Very good



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 73

Photo 68



Photo 74

Photo 69



Photo 75

Photo 70



Photo 76

Photo 71



Photo 77

Photo 72



Photo 78



Photo 79



Photo 80

**Trace d'accident / Sign of accident ?**

Non Visible

**Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?**

No



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84




Photo 85

**Condition du toit ou de la capote / Roof condition (Convertible) ?**

Très bien / Very good

Une trace de réparation Avg suite trou (1cm)



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91

Etat de l'intérieur / Interior condition ?

Bien / Good

L'ensemble présente bien, est fonctionnel et se trouve en bon état.

Dans le détail on remarque : légère oxydation fixations de sièges - insert aluminium central en état moyen



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100




Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116




Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128

<b>Témoins allumés / Dashboard lights on ?</b>	No
<b>Klaxon fonctionnel / Horn working ?</b>	Yes
<b>Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?</b>	Yes
<b>Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?</b>	Yes
<b>Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?</b>	Yes
<b>Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?</b>	Yes
<b>Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?</b>	Yes
<b>Eclairage fonctionnel / All lights working ?</b>	Yes
   	
<b>Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?</b>	Yes
<b>Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?</b>	Yes
<b>Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intacts / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?</b>	Yes
 	
<b>Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?</b>	N/A

**Soubassements, Chassis / Underbody**

88.89%

**Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?**

**Très bien / Very good**



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139



Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144

**Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?**

**Non Visible**

**Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse**

**No**

**Corrosion / Rust**

100%

**Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?**

Très bien / Very good

**Détails localisation corrosion / Rust location details**

Non concerné / Not applicable

**Consommables & Fluides / Consumables & Fluids**

1 flagged, 100%

**Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?**

N/A

**Etat des pneus avant / Front tyres condition :**

OK



Photo 145



Photo 146

**Pneus avant identiques / Front matching tyres ?**

Yes

**Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :**

OK



Photo 147



Photo 148

**Pneus arrière identiques / Rear matching tyres ?**

Yes

**Freins avant / Front brakes**

OK

Cf vidéo WhatsApp

**Freins arrière / Rear brakes**

OK

Cf vidéo WhatsApp's

**Liquide de frein / Brake fluid**

OK

**Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):**

OK

**Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)**

OK

**Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition - level)**

OK

**Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)**

N/A

Mécanique / Mechanic

92.86%

Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?

Yes

Etat général baie moteur / General condition engine bay ?

Très bien / Very good



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157



Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161




Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168

Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)

Transmis par WhatsApp

Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas

Transmis par WhatsApp

Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?

No



Photo 169



Photo 170



Photo 171

Essai routier / Test drive

100%

Véhicule roulant / Car running ?

Yes

Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by

Yes

**inspector personally?**

<b>Conditions</b>	humide - pluie / wet - rain ville / town roads 10 - 15 min
<b>Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :</b>	OK
<b>Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :</b>	OK
<b>Suspensions (Condition) :</b>	OK
<b>Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?</b>	Safe

<b>Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation</b>	100%
<b>Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car</b>	N/A
<b>Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced</b>	N/A
<b>Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du châssis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantial modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.</b>	N/A

Administratif

77.78%

Nombre de clefs / Number of keys ?

2

Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?

Yes

Ecrou antivol présent / Locking nut available ?

Yes

Coffre



Photo 172

HPI check (base de donnée des assurances) :

N/A

Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.

Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :

Yes



Photo 173



Photo 174

V5 disponible / Available V5 ?

Yes

Date du dernier CT / Last MOT Test date ?

Moins de 6 mois (Less 6mths)

Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?

Présence Carnet + Factures

Clement  
07.09.2022 16:07 BST

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65



Photo 66



Photo 67



Photo 68



Photo 69



Photo 70



Photo 71



Photo 72



Photo 73



Photo 74



Photo 75



Photo 76



Photo 77



Photo 78



Photo 79



Photo 80



Photo 81



Photo 82



Photo 83



Photo 84



Photo 85



Photo 86



Photo 87



Photo 88



Photo 89



Photo 90



Photo 91



Photo 92



Photo 93



Photo 94



Photo 95



Photo 96



Photo 97



Photo 98



Photo 99



Photo 100



Photo 101



Photo 102



Photo 103



Photo 104



Photo 105



Photo 106



Photo 107



Photo 108



Photo 109



Photo 110



Photo 111



Photo 112



Photo 113



Photo 114



Photo 115



Photo 116



Photo 117



Photo 118



Photo 119



Photo 120



Photo 121



Photo 122



Photo 123



Photo 124



Photo 125



Photo 126



Photo 127



Photo 128



Photo 129



Photo 130



Photo 131



Photo 132



Photo 133



Photo 134



Photo 135



Photo 136



Photo 137



Photo 138



Photo 139




Photo 140



Photo 141



Photo 142



Photo 143



Photo 144



Photo 145



Photo 146



Photo 147



Photo 148



Photo 149



Photo 150



Photo 151



Photo 152



Photo 153



Photo 154



Photo 155



Photo 156



Photo 157



Photo 158



Photo 159



Photo 160



Photo 161



Photo 162



Photo 163



Photo 164



Photo 165



Photo 166



Photo 167



Photo 168



Photo 169



Photo 170



Photo 171



Photo 172



Photo 173



Photo 174