# Inspection Auto Gocarz Export

Gocarz France / Subaru Impreza Wrx / FL57 ONC

**Complete**

| Score | **86.07%** | Flagged items | **0** | Actions | **0** |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Site conducted** | Unanswered |
| **Réalisé le / Conducted on :** | 19.09.2022 09:56 BST |
| **Nom de l'inspecteur / Inspector's name :** | Gocarz France |
| **Localisation / Location :** | Wittering Service Station,<br>Townsend Road<br>Peterborough<br>Angleterre<br>PE8 6AB<br>Royaume-Uni<br>(52.60963589769462,<br>-0.44516920230660756) |
| **Immatriculation véhicule / Car registration # :** | FL57 ONC |
| **Marque & Modèle de véhicule / Car's Make & Model** | Subaru Impreza Wrx |

## Carrosserie / Bodywork

77.78%

### Condition de la carrosserie / Bodywork condition ?

Bien / Good

Le véhicule présente bien pour son âge, dans le détail nous remarquons :

- Qqs enfoncements (type coup de porte) porte avg avd

- Légères rayures avec manque de matière porte arrD

- Étoile sur le pare-chocs Ard

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21

Photo 22

Photo 23


Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 29


Photo 30

Photo 31

Photo 32

Photo 33

Photo 34

Photo 35


Photo 36

Photo 37

Photo 38

Photo 39

Photo 40

Photo 41

Photo 42


Photo 43

Photo 44

**Condition des Jantes / Rims condition ?**

Bien / Good

Jantes présentants des rayures légères - Pas de traces de corrosion.

Photo 45

Photo 46

Photo 47

Photo 48

**Véhicule repeint / Resprayed vehicle ?**

Visible

Aile Avd et Montant de pare-brise droit repeint.

D'après le vendeur, accrochage sur un parking de supermarché.

Photo 49

Photo 50

Photo 51

Photo 52

Photo 53

Photo 54

Photo 55

Photo 56

Photo 57

Photo 58

Photo 59

Photo 60

Photo 61

Photo 62

Photo 63

Photo 64

Photo 65

Photo 66

**Qualité Peinture / Paint condition ?**

Bien / Good

Peinture se dégradant sur l'aileron.

**Trace d'accident / Sign of accident ?**

Non Visible

**Le coffre souffre-t-il de déformations, réparations ou corrosion / Boot showing signs of deformations, repairs or corrosion ?**

No

Photo 67

Photo 68

Photo 69

Photo 70

Photo 71

Photo 72

Photo 73

Photo 74

Photo 75

**Condition du toit ou de la capote / Roof condition (Convertible) ?**

Très bien / Very good

Photo 76

Photo 77

## Intérieur - Electronique / Interior - Electronics 93.75%

| | |
|---|---|
| **Etat de l'intérieur / Interior condition ?** | Très bien / Very good |

Photo 78

Photo 79

Photo 80

Photo 81

Photo 82

Photo 83

Photo 84

Photo 85


Photo 86


Photo 87

Photo 88

Photo 89

Photo 90

Photo 91

Photo 92

Photo 93

Photo 94

Photo 95

Photo 96

Photo 97

Photo 98

Photo 99


Photo 100

Photo 101

Photo 102

Photo 103

Photo 104


Photo 105


Photo 106


Photo 107

Photo 108

| | |
|---|---|
| **Mileage (Miles)** | 110589 |
| **Témoins allumés / Dashboard lights on ?** | No |
| **Klaxon fonctionnel / Horn working ?** | Yes |
| **Fermeture centralisée fonctionnelle / Central locking working ?** | Yes |

Immobiliser installé

| | |
|---|---|
| **Fenêtres fonctionnelles / Windows working ?** | Yes |
| **Rétroviseurs fonctionnels / Mirrors working ?** | Yes |
| **Unité centrale fonctionnelle / Head unit working ?** | Yes |
| **Essuis glace fonctionnels / Wipers working ?** | Yes |
| **Eclairage fonctionnel / All lights working ?** | Yes |
| **Ouverture - Fermeture de toutes les portes / All doors opening - closing ?** | Yes |
| **Ceintures de sécurité fonctionnelles / Seatbelts fastening - unfastening ?** | Yes |
| **Parre-brise - fenêtres - rétroviseurs intactes / Windshield - windows - mirrors free from cracks ?** | No |

Photo 109

Photo 110

Photo 111

| | |
|---|---|
| **Toit ouvrant fonctionnel / Sunroof working ?** | N/A |

## Soubassements, Chassis / Underbody 66.67%

| | |
|---|---|
| **Corrosion du châssis / Chassis corrosion ?** | Bien / Good |

Photo 112

Photo 113

Photo 114

Photo 115

Photo 116


Photo 117

Photo 118


Photo 119

Photo 120

Photo 121


Photo 122


Photo 123

Photo 124

Photo 125

| | |
|---|---|
| **Trace de fuite d'huile / Sign of oil leak?** | Non Visible |
| **Possibilité d'utiliser un pont ou une fosse** | No |

| Corrosion / Rust | 66.67% |
| --- | --- |
| **Etat general du véhicule sur la corrosion / General rust condition ?** | Bien / Good |
| **Détails localisation corrosion / Rust location details** | Chassis / Basement |

| Consommables & Fluides / Consumables & Fluids | 100% |
|---|---|
| **Roue de secours - galette en bon état / Spare wheel in good condition ?** | Yes |
| **Etat des pneus avant / Front tyres condition :** | OK |

Photo 126

Photo 127

| **Pneus avant identiques / Front matching tyres ?** | Yes |
|---|---|
| **Etat des pneus arrière / Rear tyres condition :** | OK |

Photo 128

Photo 129

| **Pneus arrières identiques / Rear matching tyres ?** | Yes |
|---|---|
| **Freins avant / Front brakes** | OK |

Photo 130

Photo 131

| **Freins arrière / Rear brakes** | OK |
|---|---|

Photo 132

Photo 133

| **Liquide de frein / Brake fluid** | OK |
|---|---|
| **Etat des courroies / Belts condition (timing & auxiliary):** | OK |
| **Huile moteur (état - niveau) / Engine oil (condition - level)** | OK |
| **Liquide de refroidissement (état - niveau) / Coolant (condition** | OK |

**- level)**

| | |
|---|---|
| **Huile de BV (état - niveau) / Gearbox oil (condition - level)** | N/A |

## Mécanique / Mechanic 82.14%

| | |
|---|---|
| **Baie moteur accessible / Engine bay accessible ?** | Yes |
| **Etat général baie moteur / General condition engine bay ?** | Très bien / Very good |

Photo 134

Photo 135

Photo 136


Photo 137

Photo 138

| | |
|---|---|
| **Vidéo moteur tournant / Video running engine (cold & warm)** | Transmis par WhatsApp |
| **Vidéo gaz d'échappement / Video exhaust gas** | Transmis par WhatsApp |
| **Code(s) erreur trouvés / Fault code(s) found ?** | No |

Photo 139

Photo 140

## Essai routier / Test drive 100%

| | |
|---|---|
| **Véhicule roulant / Car running ?** | Yes |
| **Essai routier effectué par l'inspecteur? / Car test driven by inspector personally?** | No |

Essai en passager

| | |
|---|---|
| **Conditions** | sec / dry<br>ville / town roads<br>10 - 15 min |
| **Moteur / Engine (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :** | OK |
| **Transmission (Bruits , vibrations, fumées / Noises, vibrations, smoke) :** | OK |
| **Suspensions (Condition) :** | OK |
| **Ressenti direction / Steering wheel abnormal sensations ?** | Safe |

| Conditions véhicule de collection / Classic cars Regulation | 100% |
| --- | --- |
| **Agé d'au moins 30 ans / More than 30 years old car** | N/A |
| **Correspondre à un modèle ou à un type dont la production a cessé / Car currently not produced** | N/A |
| **Se trouver dans leur état d'origine sans modifications substantielles du chassis de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission, ou de suspension ni du moteur / Car is conformed to original production without any substantials modification of bodywork, transmission, breaks, gearbox, suspension, engine.** | N/A |

| Administratif | 66.67% |
|---|---|
| **Nombre de clefs / Number of keys ?** | 1 |
| **Toutes les clefs fonctionnelles / All keys working ?** | Yes |
| **Ecrou antivol présent / Locking nut available ?** | N/A |
| **HPI check (base de donnée des assurances) :** | N/A |

**Cat D signifie que le coût des réparations des dommages subits est inférieur au prix argus du véhicule, Cat C le coût des réparations dépasse le prix argus, Cat B le véhicule peut être vendu en pièces détachées uniquement et enfin Cat A, le véhicule ne peut être que détruit.**

| | |
|---|---|
| **Correspondance VIN / Matching VIN (chassis, V5, pare-brise / windshield) :** | Yes |

Photo 141

Photo 142

Photo 143

| | |
|---|---|
| **V5 disponible / Available V5 ?** | Yes |
| **Date du dernier CT / Last MOT Test date ?** | Plus de 6 mois (6months+) |
| **Carnet d'entretien et-ou factures vérifiés / Service book and-or invoices checked ?** | Présence Factures |



19.09.2022 12:56 BST

## Appendix

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21

Photo 22

Photo 23

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 29

Photo 30

Photo 31

Photo 32

Photo 33

Photo 34

Photo 35

Photo 36

Photo 37

Photo 38

Photo 39

Photo 40

Photo 41

Photo 42

Photo 43

Photo 44

Photo 45

Photo 46

Photo 47

Photo 48

Photo 49

Photo 50

Photo 51

Photo 52

Photo 53

Photo 54

Photo 55

Photo 56

Photo 57

Photo 58

Photo 59

Photo 60

Photo 61

Photo 62

Photo 63

Photo 64

Photo 65

Photo 66

Photo 67

Photo 68

Photo 69

Photo 70

Photo 71

Photo 72

Photo 73

Photo 74

Photo 75

Photo 76

Photo 77

Photo 78

Photo 79



Photo 80

Photo 81

Photo 82

Photo 83

Photo 84

Photo 85

Photo 86

Photo 87



Photo 88

Photo 89

Photo 90

Photo 91

Photo 92

Photo 93

Photo 94

Photo 95

Photo 96

Photo 97

Photo 98

Photo 99

Photo 100

Photo 101

Photo 102

Photo 103

Photo 104

Photo 105

Photo 106



Photo 107

Photo 108

Photo 109

Photo 110

Photo 111



Photo 112

Photo 113

Photo 114

Photo 115

Photo 116

Photo 117



Photo 118

Photo 119

Photo 120

Photo 121

Photo 122

Photo 123

Photo 124

Photo 125

Photo 126

Photo 127

Photo 128

Photo 129

Photo 130

Photo 131

Photo 132

Photo 133

Photo 134

Photo 135

Photo 136

Photo 137

Photo 138

Photo 139

Photo 140

Photo 141

Photo 142

Photo 143